



## Journée du Patrimoine de septembre



Lors du weekend du patrimoine de septembre 2021, une soixantaine de visiteurs ont découvert les salles de la maison du Patrimoine et le patrimoine sur le site. Jean-Luc a présenté le chantier de restauration au pied de la tour Jourdain.



## Les résultats des reprises de maçonnerie

Mur de courtine coté nord



Mur de la tour au rez de chaussée



Mur de courtine coté basse-cour



Essai de tuiles



Notre objectif est que les restaurations de murs et de toitures ne se voient pas ou presque pas. Jusque là nous avons eu la chance de pouvoir utiliser des pierres du château en stock ici et là sur le terrain. Voici trois exemples de reprises de maçonneries en maintenant les assises des pierres. Les tuiles qui seront utilisées sur la maison du four à pain sont des tuiles neuves vieillies en courant, validées par l'ABF en secteur sauvegardé sur Angoulême et les tuiles en chapeaux sont des tuiles canal de récupération. Vous avez ci-à-gauche un montage du rendu final pour validation avant la pose.

## Un don de porte de four à pain



Le dernier article dans la Charente Libre nous a permis d'avoir un appel de M BARRERE résidant à Ruelle qui détient dans son jardin une très belle porte de four à pain que son père âgé aujourd'hui de 95 ans utilisait. Elle fait 1,30m de large pour 0,70m de haut avec une porte qui se lève avec l'aide d'un balancier. Il nous propose de nous la donner, ce que nous avons accepté. Quatre hommes forts seront nécessaires avec une camionnette pour la transporter de Ruelle à Pranzac. Ensuite un gros nettoyage sera nécessaire. Les bonnes volontés peuvent se porter candidates.

## La maison du four a pain (suite)

Pose de la volige



Suite de la pose de la volige de la maison du four à pain et préparation de la tête de mur de courtine pour permettre au chantier d'insertion de l'araser proprement.



Transport de pierre à la charrette



Restauration du mur de courtine

Restauration du mur de courtine



Pose de la volige



Cette semaine des bénévoles ont travaillé mardi, mercredi et samedi avec l'objectif que le lundi 27 la minipelle puisse manoeuvrer sur le terrain pour déplacer des tas de gravats et de pierres.

Le premier étage de la tour a été entièrement vidé mercredi et samedi. Tôles, madriers, vieux étais métalliques, planches et gravats ont été déversé au rez de chaussée en utilisant les anciennes latrines.



Ménage de printemps du 1 er étage de la tour

Mur de courtine au dessus de la maison du four à pain



## 1ère visualisation intérieure des 3 étages de la tour sous la pluie



Olivier évacue les gravats par les anciennes latrines et avec Sylvie ils ont fini de nettoyer le sol du premier étage de la tour composée de sable, chaux et terreau. Ils n'ont pas passer la « since », mais presque. Ce premier étage est au dessus de la voute en pierre du rez de chaussée. Au centre il y a environ 40 cm d'épaisseur de pierre mais il y a plus d'un mètre en périphérie. Sur ce sol existait un dallage en carreaux de terre cuite dont quelques éléments étaient encore en place. La prochaine étape va être de niveler ce sol avec une légère pente, y dérouler un polyane puis un treillis soudé (déjà sur site). L'étape suivante sera de couler une chape de béton de propreté pour recevoir au final un sol en pichat. Au préalable, pendant la durée des travaux sur les murs des étages, cette dalle servira de support technique pour y entreposer des pierres, dresser un échafaudage intérieur périphérique et elle étanchera le sol au dessus de la voute.

## Divers travaux d'entretien, de propreté et d'équipements du site



C'est une dizaine de bénévoles, qui à chaque appel, répondent présents en ce moment, pour des travaux de maçonnerie, de menuiserie mais aussi toute une série de travaux de préparation du terrain, d'entretien des espaces verts, de passage de gaines pour l'arrivée au plus près du chantier de l'eau et de l'électricité. Philippe, un membre de la première heure est venu niveler le terrain avec son tracteur. Marcel n'a pas eu peur des dents qui le menaçaient. Guy a préparé des tenons aux extrémités de poutres mur un mur en colombage.



